

Hinweis zur Verwendung dieses Formulars:

Daten eintragen und unter anderem Namen abspeichern
z.B. Gefährdungsbeurteilung Wiegerei

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: **Gebindereinigung**

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe			X
Brand-oder Ex-Gefährdung			X
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung		X	
Arbeitsschwere			X
Lärm			X 65 dB
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Haugefährdungen durch:

- Wasser!!!! Feuchtarbeit gehört zu den hautgefährdenden Tätigkeiten hierbei quillt die Hornschicht auf!
- Lösungsmittel / Tenside
- Gefahrgutsymbole beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Geschlossene Fasswaschanlage
- Containerwaschlanze mit Abdeckung der Befüllöffnung
- Kunstrasterstoffbodenabdeckung (lässt Wasser ablaufen, Mann steht nicht in Wasserpfützen, Schonung des Stehapparates)
- Notaus-Schalter

- Möglichkeit der Raumbelüftung
 - Anlagen und Schalter geerdet und nassraumsicher
 - Elektroinstallationen ex-geschützt und nassraumsicher
-

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar

Erstellt (Datum/Visum): 10.07.2000/Wo

Geprüft am 16. März 2021/wo (SIFA)