

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: HDH ANLAGE

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe			X
Brand-oder Ex-Gefährdung		X	
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere			X
Lärm		X 80dB	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Hauptgefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den Gefahrensymbolen Xn (gesundheitsschädlich), Xi (reizend) oder C (ätzend)
- R Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Geländer an Bühne und Treppe
- Notaus-Schalter
- Einsaugung von Edukten möglich
- Anlage geerdet
- Raum ist klimatisiert

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Atemschutzmasken

- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste, Ohrstöpsel bzw. Lärmschutz tragen (80dB)
- Allgemeine Schulungen
- Staplerschulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar

Erstellt (Datum/Visum): 26.08.02/Wo

Geprüft am 16. März 2021/wo (SIFA)