

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: Staplerladeplatz Lager 210

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung			X
Elektrische Gefährdung		X	
Gefahrstoffe			X
Brand-oder Ex-Gefährdung		X	
Thermische Gefährdung		X	
Belastung durch Arbeitsumgebung		X	
Arbeitsschwere		X	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Gefährdungen durch:

- Batteriesäure
- elektrischen Strom

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Gefährdungen

- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen
- Betriebsanleitung des Herstellers beachten
- Nur die auf die Batterien abgestimmten Ladegeräte benutzen!
- Batterien nur an oder abklemmen, wenn kein Strom fließt!
- Polarität beachten!
- Anschlüsse fest montieren
- Abstand zu brennbaren Materialien 2.5m zu EX Bereichen mind. 5m
- Nicht bei Frostgefahr laden
- Auf Be- und Entlüftung achten
- Ladekabel bei jedem Ladevorgang visuell prüfen
- Beschädigungen an Ladekabeln sowie Geräten Betriebstechnik melden (402)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Arbeitsschutzbelehrungen über die oben genannten Gefahren

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist verfügbar

Erstellt (Datum/Visum): 17.01.2014 wo
Geprüft am : 16. März 2021/wo