

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: Lager 110

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe		X	
Brand-oder Ex-Gefährdung			X
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere		X	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Lager 110 Wiegerei und Restmengen

separater Brandabschnitt

Lagerklassen:

10-13

Flüssigkeiten/Lagerklasse 10/12



Feststoffe/Lagerklasse 11/13



Abwasser:

Abwasser und Löschwasser in innerbetriebliches Abwassersystem. Raum als Wanne ausgebildet

Kapazität: 50 Stellplätze

Be- und Entlüftung

Natürliche Be- und Entlüftung und Abluftventilator



Notausgang:

5 Notausgänge

Brandmelder: keine Brandmeldeanlage vorhanden

Blitzschutz: Blitzableiter

Flucht- und Rettungsplan

Gebäude 1 / 1:100
Grundriss Erdgeschoss

Texticolor AG, 9475 Sevelen
Schildstrasse 6
Texticolor Gebäude Nr. **1**
Parzelle Nr. 1796
Assek. Nr. 2086

EG
Grundriss 1:100

Plan Nr. 5600.1 - EG
gez. 31.05.2016, JZ Keller + Steiner AG, Ingenieurbüro, Sevelen

Lager 110 = LK 10-13

Hautgefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Nicht mit den Stoffen in Berührung kommen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Standfeste Regale
- Eigener Brandabschnitt
- Feuerlöscher vorhanden und markiert (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Fluchttüren gekennzeichnet (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Thermobekleidung für den Winter
- Staplerschulung
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar
- Lagerklassenschulung
- Schulung der Gefährdungsbeurteilung

Erstellt (Datum/Kurzzeichen): 14.01.21 wo
Geprüft am 22. Dezember 2021/wo (SIFA)