

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: Lager 417

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe	X		
Brand-oder Ex-Gefährdung	X		
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere		X	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Lager 417

alte Bez. „Lager f. Chlorkohlenwasserstoffe“
separater Brandabschnitt

Lagerklassen:

4.1b

Entzündbare Feststoffe/Lagerklasse 4.1



4.2

Selbstentzündliche Stoffe/Lagerklasse 4.2



6.1A

6.1B

6.1C

6.1D

Giftige Stoffe/Lagerklasse 6.1



Abwasser:

in innerbetriebliches Abwassersystem.

Kapazität:

14 Palettenplätze

Be-und Entlüftung:

Natürliche Be-und Entlüftung Belüftung über Schlitze in der Nottür



Notausgang: Ein Eingang von Abfüllhalle 400 und ein Notausgang.

Brandmelder: Brandmeldeanlage vorhanden

Blitzschutz: Blitzableiter

Flucht- und Rettungsplan

Gebäude 4 / 1:100 Grundriss Erdgeschoss




Textilcolor AG, 9475 Sevelen
Schildstrasse 6
Textilcolor Gebäude Nr. **4**
Parzelle Nr. 1796
Assek. Nr. 2086

EG

Grundriss 1:100

Plan Nr. 5600.4 – EG
gez. 31.05.2016, JZ Keller + Steiner AG, Ingenieurbüro, Sevelen

K+S



Lager 417 = LK 4.1B / 4.2 / 6.1C / 6.1D

Hautgefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Nicht mit den Stoffen in Berührung kommen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Standfeste Regale
- Eigener Brandabschnitt
- Feuerlöscher vorhanden und markiert (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Fluchttüren gekennzeichnet (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Belüftung über Schlitze in der Nottür

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Thermobekleidung für den Winter
- Staplerschulung
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar
- Lagerklassenschulung
- Schulung der Gefährdungsbeurteilung

Erstellt (Datum/Kurzzeichen): 14.01.21 wo

Geprüft am 22. Dezember 2021/wo (SIFA)